

Drill & Drop Bluetooth一部不具合のお知らせ

お知らせ | 2023-10-01 |

不具合の内容

一部のスマートフォン、SENTEK ConnectアプリのバージョンではDrill & Drop Bluetoothのデータ回収およびプローブとのBluetooth通信が出来ない不具合が報告されております。

対応

初期設定段階でBluetooth通信が出来ない場合については2023-02-21に更新されたDrill & Drop Connect(Androidアプリ) Ver.1.0.10で解消されましたのでアップデートしてお使いください。

ダウンロードしてもファイル・フォルダが作成されない点については "["Drill & Drop Connect ファイル未作成時の再設定方法"](#)" をお試しください。スマートフォン内にファイルが作成された事が確認出来ましたら、"["BT_Data Exchange&RMS edits."](#)" に沿ってデータの変換を行ってください。

この時、最新のData Exchange (Ver.10.1.4以降)をお使いください。Data ExchangeはIrriMAX Desktopに含まれています。Sentek社WEBページより、画面上部の「Support」→「Downloads」画面中部の「IrriMAX Desktop, Latest release」にZIPファイルがございます。

ご不便をお掛けし大変恐縮では御座いますが、何卒宜しくお願いします

連絡先

電話番号 (048) 400-5001

Email jp-info@campbellsci.com

Campbell Scientific Japan, K.K. | Public

www.campbellsci.co.jp | ph: (048) 400-5001 fax: (048) 299-3666 | jp-info@campbellsci.com

335-0015 埼玉県戸田市川岸 3-2-5 NK ビル戸田公園

Australia | Brazil | Canada | China | Costa Rica | France | Germany | India | Japan | The Netherlands | South Africa | Spain | Thailand | UK | USA